Gemeinde Schwendau
Johann-Sponring-Straße 80
A-6283 Schwendau

Tel.: +43 (0)5282 22600
Fax: +43(0) 512 219 921 7552
gemeinde@hippach-schwendau.at
hippach-schwendau.at

UID: ATU58481128

Wasseruntersuchung 2025

Am 17. Juni 2025, bei der jährlichen Wasseruntersuchung durch die TIQU, wurden folgende Anlagenteile der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Schwendau überprüft:

4 Quellen, 1 Tiefbrunnen, 7 Sammel- bzw. Unterbrecherschächte, 2 Hochbehälter und 5 Proben aus dem Netz.

Sowohl hygienisch als auch technisch befinden sich alle Anlagen in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand. Die Wässer entsprechen im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen gemäß der Trinkwasserverordnung bzw. den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und sind zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Bei der jährlichen Wasseruntersuchung ergaben sich folgende Parameter:

Nitrat	0,90 mg/l
ph-Wert	7,8 (- log H +)
Sulfat	11 mg/l
Chlorid	< 1 mg/l
Natrium	< 1 mg/l
Magnesium	5,9 mg/l
Kalium	< 1 mg/l
Calcium	32 mg/l
Gesamthärte	**5,9 d H = weich**

F.d.R.d.A.
Wassermeister Josef Kröll

Abbildung 2: Fassungsbereich und Quellstube der oberen Kesselbrunnquelle.



Abbildung 13: Wasserkammer des HB Mühlen.

Abbildung 14: Brunnenkopf des Tiefbrunnen Schwendaus.